

PASSEJADA CUIDEM BCN - BESOS MARESME	
	BARRI: BESOS - MARESME
ASSISTÈNCIA: 7 persones - 4 dones	DISTRICTE: SANT MARTÍ
	DATA I HORARI: 01/03/2022 de 12 a 13:45 h
ZONA:	COMENTARIS:
Carrer Marroc 128	Voreres aixecades (extensible a tot el carrer)
	Millor baldeig per mitigar orins
	Mala accessibilitat
Carrer Marroc 120-116	Locals amb risc d'incendi i no habilitats per a ser habitatges (sense fotografia)
Carrer Maresme/Marroc	Aparcament de motos que dificulta el pas dels vianants (sense fotografia)
	Pas de vianants sense pintar (sense fotografia)
Carrer Maresme/Jubany	Acumulació de voluminosos al solar
	Petició d'un espai verd al solar
	Manca neteja
Carrer Maresme/Bolívia	Manca de neteja dels contenidors i els seus voltants (extensible a tot el carrer)
	Acumulació de brossa a causa de l'activitat de recollida de ferralla
	Punt d'acumulació de voluminosos
	Punt d'acumulació de bosses de brossa
Carrer Maresme 122, 124, 126	Demanda de més contenidors al carrer
	Arreglar les tapes i voreres aixecades
	Repassar el pas de vianants
	Manca baldeig a les zones de les terrasses dels bars

ZONA:	COMENTARIS:
Carrer Maresme 121	Voreres aixecades
Carrer Maresme 107	Parquímetres bruts
	Sot a la calçada a prop de la vorera
Carrer Maresme 105	Manca neteja de voreres
Carrer Bolívia	Brutícia acumulada als escocells
Carrer Bolívia/Puigcerdà	Brutícia acumulada als escocells
Carrer Puigcerdà	Proliferen males herbes a murs, escocells i voreres
	A causa d'un incendi hi manquen els contenidors i hi resta un arbre cremat
Carrer Marroc/Puigcerdà	Escocells bruts
	Tapa i vorera aixecades
Carrer Cristóbal de Moura 213-217	Gual en mal estat
Carrer Cristóbal de Moura 219	Voreres aixecades
Carrer Cristóbal de Moura 223	S'acumula brossa davant de l'Institut Rambla Prim
	Escocell tapiat
	Voreres aixecades
Carrer Cristóbal de Moura/Rambla Prim	Acumulació de brossa al voltant del contenidor de Roba Amiga
	Falta de neteja i manteniment als bancs de maons, s'hi acumulen orins i es trenquen
Cristóbal de Moura 222	Manca de baldeig per orins
	Voreres en mal estat
Cristóbal de Moura 228	Carretons amb ferralla lligats als fanals (extensiu a tot el carrer i la zona)

ZONA:	COMENTARIS:
Cristóbal de Moura/Carrer Palermo	Acumulació de voluminosos als contenidors
	Planxa metàl·lica en desnivell i mig oberta, perill de caigudes
	Excrements (problema amb la recollida d'excrements de gossos a tot el barri)
Cristóbal de Moura/Pere IV	Demanda de baldeig estructurat
Carrer Alfons el Magnànim/Rambla Prim	Falles en l'arbrat
Carrer Pere Moragues/Trapani	Acumulació de brutícia al verd (queixa extensible als verds del barri)
	Manca de manteniment del verd dels parterres
	Elements perillosos als parterres (pedres i tubs) a prop de l'Escola Concepció Arenal
Carrer Pere Moragues	Acumulació de brossa i males herbes als murs
	Acumulació de brossa i males herbes als escocells
Carrer Marsala	Acumulació de bosses als contenidors de recollida pneumàtica (les boques són petites)
	Demanda de posar més contenidors on hi ha recollida pneumàtica
	L'acumulació de brossa afavoreix la proliferació de rates i gavines
	Manca de neteja als contenidors de recollida pneumàtica
	Acumulació de carros amb ferralla lligats als fanals
	Manca de neteja dels excrements de gavines
Carrer Marsala/Ferrer Bassa	Manca de baldeig dels contenidors (demanda de neteja estructurada)
	Acumulació de bosses de brossa al voltant dels contenidors
	Manca de baldeig del terra

ZONA:	COMENTARIS:
Carrer Palermo	Proliferació de males herbes als murs i escocells
	Escocell en mal estat, provoca caigudes
	Manca baldeig dels excrements, sobretot de les gavines
	Proliferació de rates
	Alimentació de coloms que afavoreix l'acumulació de brutícia
	Carretons amb ferralla lligats als fanals (extensiu a tot el carrer i la zona)
Carrer Palermo/Sasser	Manca de neteja del terra (acumulació d'excrements)
	Reixa de la recollida neumàtica obstruïda
	Acumulació de brossa al voltant dels contenidors de recollida pneumàtica
Carrer Germans Serra/Oristany	Acumulació de brutícia als bancs i terra a causa de cuines fantasma
	Bancs trencats
	Escocell sense arbre i ple sempre de cendres i brutícia
	Proliferació de rates
	Brutícia i olors de begudes i orins
Carrer Oristany	Troben cadàvers de coloms morts a perdigonades (sense fotografia)
Parc de la Rambla Prim	Es denuncia el constant ambient festiu que causa molèsties diverses (sense fotografia)
Rambla Prim 31, 35, 37, 39	Voreres en mal estat (sense fotografia)
Carrer Llull	Tots els escocells en mal estat
	Proliferen rates (sense fotografia)
Plaça Maresme	Demanda d'enreixat de l'espai (porxos) per evitar orins i altres molèsties (sense fotografia), afecta tres comunitats de veïnes, una d'elles ha elaborat el pressupost i necessita validació per part de l'Ajuntament.

PROPOSTES DE LA CIUTADANIA	
INCIDÈNCIA:	PROPOSTA:
Parterre del Carrer Pere Moragues/Trapani	
Parterre en mal estat, sobresurten canonades i pedres (davant de l'Escola Concepció Arenal)	Per consens, tapar el parterre en mal estat fins que acabin les obres programades. Després, fer un espai infantil o parterre amb verd en bon estat.
Bosses de brossa a les papereres (incivisme)	
Les boques petites de la recollida neumàtica afavoreixen que es deixin bosses a les papereres de tot el barri. Les bosses queden a l'abast de persones, gavines, rates i vent	Instal·lar papereres tancades o retirar-les
Carretons de ferralla lligats als fanals	
	Habilitar un espai cobert a la zona on qui du a terme aquesta activitat pugui fer el triatge i llençar el que no serveix, així com "aparcar" carretons.
Recollida pneumàtica	
Les boques són petites i no hi caben les bosses d'escombraries.	Instal·lar bústies de recollida pneumàtica amb boques grans o bé afegir contenidors "normals" allà on hi hagi recollida pneumàtica.
Incivisme. Campanya de sensibilització	Campanya informativa sobre ús de contenidors, horaris de recollida i civisme en la neteja. Amb cartellera fixa i gran. A porteries i al carrer.
Revisió dels bancs	Els bancs posats massa propers als habitatges afavoreixen contaminació acústica. Separar-los de les façanes.
Carrer Maresme/Jubany	Fer un espai verd al solar, per evitar acumulació de brossa i voluminosos.
Acumulació de voluminosos	
No hi ha informació respecte el dia de recollida. Si, a més, es recullen a demanda, no es fomenta la disciplina, sempre hi ha trastos.	Mantenir una disciplina de recollida (un sol dia de recollida) i fer campanya informativa

FOTOGRAFIES

Carrer Marroc 128



Carrer Maresme/Jubany



Carrer Maresme/Bolívia



Carrer Maresme 122, 124, 126



Carrer Maresme 121



Carrer Maresme 107



Carrer Maresme 105




Carrer Bolívia



Carrer Bolívia/Puigcerdà



Carrer Puigcerdà



Carrer Marroc/Puigcerdà



Carrer Cristóbal de Moura 213-217



Carrer Cristóbal de Moura 219



Carrer Cristóbal de Moura 223




Carrer Cristóbal de Moura/Rambla Prim



Cristóbal de Moura 222



Cristóbal de Moura 228



Cristóbal de Moura/Carrer Palermo



Carrer Alfons el Magnànim/Rambla Prim





Carrer Pere Moragues/Trapani



Carrer Pere Moragues




Carrer Marsala




Carrer Marsala/Ferrer Bassa



Carrer Palermo



Carrer Palerm/Sasser



Carrer Germans Serra/Oristany

