



El Consell de barri de la Font d'en Fargues

1. Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures
2. Torn obert de paraules.



01

**Seguiment de les
actuacions realitzades
dels del darrer Consell de
barri i actuacions futures**

B

C


N



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Nombre d'actuacions

Mobiliari urbà.....	2 actuacions
Paviments i voreres....	23 actuacions
Tancaments.....	1 actuació
Senyalització.....	2 actuacions
Escossells.....	2 actuacions
Solars.....	5actuacions
Accessos.....	1 actuació
Equipaments.....	2 actuacions
Tancaments.....	1 actuació
Graons.....	1 actuació
Pilones.....	3 actuacions
Camins escolars.....	3 actuacions




Mapa del barri



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Ordres de Treball executades i en curs





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

ORDRES DE TREBALL Via Pública			
LOCALITZACIÓ (carrer i núm.)		DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Marquès de Foronda	46	Escossell	Reparació dels entorns de 2 escossells
Llobet i Vall-llosera	53	Paviments	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Garriga i Roca	82	Paviments	Reparació de paviment de vorera en estat deficient (4m2)
Sant Martí de Porres	5	Paviments	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Agudells	35	Tancaments	Subministrament i col·locació de tanques Espai Jove Boca Nord
Arc de Sant Martí	54	Paviments	Reparació de graó en estat deficient
Arc de Sant Martí	1	Paviments	Reparació de paviment de vorera en estat deficient (3m2)
Pintor Pradilla	25	Paviments	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Passeig Maragall	391	Senyalització	Subministrament, col·locació i posterior retirada de tanques i senyalització per a la fira de Nadal
Pg. Font d'en Fargues	24	Paviments	Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient
Marquès de Foronda	37	Paviments	Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient
Pedrell	64	Paviments	Modificació de l'alineació de vorera per a la reubicació de contenidors
Passeig Maragall	353	Escossell	Reparació d'escossell en estat deficient
Torrent del Carmel	15	Paviments	Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient
Alt de Pedrell	72	Pilones	Subministrament i col·locació de 4 pilones (protocol guàrdia urbana 3)
Arbós	8	Paviments	Reparació de paviment de vorera en estat deficient
Montserrat de Casanovas	81	Paviments	Reparació de 6m ² de paviment de panot de vorera en estat deficient
Pg. Font d'en Fargues	1	Senyalització	Subministrament i col·locació de New Jersey
Marqués de Foronda	10, 21, 22	Escossell	Reparació d'escossells i paviment de vorera contigu en estat deficient
Pg. Font d'en Fargues	16	Paviments	Reparació de 12m ² de paviment de panot de vorera en estat deficient



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

ORDRES DE TREBALL Via Pública			
LOCALITZACIÓ (carrer i núm.)		DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Vicent López	2	Graons	Reparació de graons en estat deficient
Pg. Font d'en Fargues	15	Pilones	Subministrament i col·locació de pilones
Mossèn Josep Bundo	20	Paviments	Cegat d'escossell sense plantació
Alt de Pedrell	10	Varis	Arranjament de parterre
Marquès de Foronda	50	Escossell	Reparació d'escossells en estat deficient
Alt de Pedrell	1	Paviments	Reparació de 5m ² de paviment de panot de vorera en estat deficient
Pg. Font d'en Fargues	10	Paviments	Reparació de 4m ² de paviment de panot de vorera i un escossell en estat deficient
Aguilar	19	Paviments	Reparació de 3m ² de paviment de panot de vorera en estat deficient
Aguilar	28	Pilones	Retirada de pilona en mal estat
Pg. Font de la Mulassa	25	Escossell	Reparació de 2 escossells en estat deficient
Pg. Font de la Mulassa	43	Paviments	Reparació de 5m ² de paviment de panot de vorera en estat deficient
Aguilar	54	Paviments	Reparació de de paviment de llosa en vorera en estat deficient
Torrent del Carmel	14	Paviments	Reparació de 2m ² de paviment de panot de vorera en estat deficient
Pintor Pradilla	2	Escossell	Reparació d'escossell en estat deficient
Penyal	14	Paviments	Reparació de paviment de panot en estat deficient i correcta col·locació de graons de fusta
Penyal	36	Paviments	Reparació de paviment de panot de vorera en estat deficient

EQUIPAMENTS		
LOCALITZACIÓ	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
CASAL FONT D'EN FARGUES	Varis	Reparacions de instal·lació elèctrica, calefacció, xarxa de sanejament i elements interiors
CASAL FONT D'EN FARGUES	Varis	Treballs específics de control de la qualitat de l'aire a l'interior dels edificis del Districte d'Horta-Guinardó, no inclosos dins la contracta de manteniment anual.



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

ORDRES DE TREBALL Via Pública		
LOCALITZACIÓ (carrer i núm.)	DESCRIPCIÓ	OBSERVACIONS
Doctor Bové , 47- 51	Obres de conservació i manteniment en diferents solars municipals	Els treballs inclosos en aquest expedient són específics de jardineria a diversos solars municipals i espais verds del Dte., amb una empresa d'inserció social.
Alt de Pedrell 1		
Passeig Font d'en Fargues 70		
Angel Garriga / Devallada de Gallecs		
Plaça Font d'en Fargues		
Penyal / Doctor Bové	Subministrament i col·locació de mobiliari urbà	Aquest expedient recull els treballs de col·locació de mobiliari urbà, no inclosos a les tasques de la brigada.
Frederic Rahola 27		
Penyal / Maurici Vilomara	Millora de l'accés peatonal	El present contracte ha consistit en realitzar un pas peatonal mitjançant unes escales de fusta, per tal de connectar ambdós carrers sense necessitat d'anar per la calçada.
Penyal	Eixamplament de la vorera del carrer Pedrell	Aquest contracte ha consistit en eixamplar la vorera del costat esquerra en el sentit de la marxa del trànsit. Al llarg del recorregut, l'amplada varia des de 1,20 metres fins a arribar a una amplada de 1,60 metres a la zona de davant de l'escola. S'ha executat també un nou pas de vianants a la cruïlla amb el carrer Sant Martí de Porres, i el trasllat del pas de vianants davant de la Davallada dels Gallecs. S'ha executat també el desplaçament dels elements de drenatge necessaris i la instal·lació d'un tub per al pas de les instal·lacions d'enllumenat. Així com els pals i punts de llum de l'enllumenat públic.
Doctor Bové	Adequació camins escolars	Amb la finalitat d'adequar els entorns de l'Escola Font d'en Fargues i EBM Tres Turons, al barri de Font d'en Fargues, s'han realitzat diverses actuacions de reparació de paviment i arranjamant de passos de vianants, millorant la seguretat dels recorreguts dels camins escolars.
Maurici Vilomara		
Montserrat de Casanovas		



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures


Obres de manteniment

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

Reparació de 12m² de paviment de panot de vorera en estat deficient al Passeig Font d'en Fargues, 16



Procés de l'actuació



Estat després de l'actuació



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Obres de manteniment

Exemples de treballs realitzats amb la contracta de les brigades de manteniment de via pública (Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €)

Reparació de la cruïlla en estat deficient al carrer Penyal, 14



Estat abans de l'actuació



Procés de l'actuació



Estat després de l'actuació



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Milliores vorera escola Princess Margaret (fitons)

Realització de les actuacions necessàries per tal de millorar l'accessibilitat i seguretat dels vianants al llarg del passeig de la Font d'en Fargues, d'acord amb els requeriments rebuts al departament d'obres i manteniment del Districte (fitxes IRIS, instàncies, etc).

Les obres han consistit en la substitució del paviment de panot de formigó, reparació d'escossells, i millora general en el mobiliari urbà.






Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Zona del C/ Penyal: neteja solars i reparació de graons

L'actuació ha consistit en reparar els graons malmesos de les escales de fusta existents i realitzar la desbrossada del talús amb una empresa d'inserció social.



Abans de l'actuació



Durant l'actuació



Estat final





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Desbrossaments a diferents solars: Àngels Garriga, Font Fargues i altres

Les feines han consistit en la neteja de diferents solars a través del pla d'ocupació

Estat abans de l'actuació



**Desbrossada
realitzada al
carrer Gallecs**

Estat després de l'actuació







Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Implantació de la Zona 30

Aquestes actuacions consistiran en la senyalització d'entrades i sortides amb el pintat de l'àrea i la incorporació de rugositats i, en l'interior de la zona 30, s'incorporaran recordatoris i elements reductors de velocitat en els punts de màxim risc.

>> **Obra adjudicada**

>> **Execució de les obres: abril de 2015** (pendent de data definitiva del Comitè d'Obres)



Import de l'actuació: 54.330,83 € IVA inclòs



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Senyalització per vianants



La finalitat del projecte és informar i orientar els visitants d'Horta-Guinardó cap els principals punts de serveis, equipaments i recursos patrimonials.

La instal·lació es realitzarà entre abril i maig.



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Masia de Can Fargues- Rehabilitació de la masia per a una futura escola de música

L'actuació proposa la rehabilitació de l'edificació existent amb l'objectiu de ubicar-hi una escola de música i l'arranjament de la part de jardí com a nou espai d'ús públic. La proposta d'enjardinament plantejada preserva la part de "Jardí Romàntic" i rehabilita la resta de jardí.

Pressupost: 2.230.000 €



Aquesta obra a més de proporcionar un nou equipament pel barri i una escola de música per al districte, també recupera un patrimoni històric i cultural important per a la ciutat. El projecte d'enjardinament que proposa l'arranjament de la part de jardí de la finca oferirà un nou espai verd d'ús públic pel barri.





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Rehabilitació de la Masia de Can Fargues (1 de 2)



**Previsió de finalització de les obres:
Novembre 2015**



Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Rehabilitació de la Masia de Can Fargues (2 de 2)

Aquesta obra es desenvolupa tenint en compte la protecció que té la masia pel fet d'estar inclosa en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg del districte d'Horta-Guinardó.

Es vetllarà per la recuperació, consolidació i potenciació dels valors patrimonials del conjunt i dels seus elements més importants.





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Jornades de Portes Obertes a la Masia Font d'en Fargues

El proper diumenge 26 d'abril es realitzarà una visita a les obres de rehabilitació de la Masia oberta als veïns i veïnes.

Les visites es realitzaran per grups de 10 persones.

Horari: De 10:30 a 14 h.





Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri i actuacions futures

Rehabilitació del jardí de la Masia Can Fargas

La proposta plantejada preserva la part de “Jardí Romàntic” i rehabilita la resta de jardí, realitzant les següents tasques:

- Neteja selectiva manual dels arbres i arbusts en mal estat.
- Consolidació dels desnivells existents amb petits murets.
- Transplantament de dues palmeres canàries.
- Controlar el traçat de les instal·lacions d'aigua i llum.

La obra es realitzarà un cop finalitzi la rehabilitació de la Masia



Estat abans de l'actuació



Proposta de l'actuació



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Arranjament del carrer de Santa Otilia

Millora de les condicions d'accessibilitat del carrer Es va urbanitzar en forma de plataforma única, donant prioritat als vianants i als recorreguts a peu, ampliant l'espai destinat exclusivament a les persones.

Es va incorporar nou arbrat, jardineres i es va instal·lar nou mobiliari urbà.

Es va soterrar la xarxa de cablejat aeri existent i es va substituir l'enllumenat per un de baix consum.

També es va renovar la xarxa pública de recollida d'aigües.

Els detalls de l'actuació es van consensuar amb el veïnat en sessions informatives i es va anar mantenint reunions de seguiment de diverses fases de les obres

Pressupost: 652.000 €





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Plaça Font d'en Fargues

Un cop adquirit el solar de 3.500 m2 per part de l'Ajuntament es va procedir a l'enderroc del restaurant de la Font d'en Fargues i la neteja del solar C/Maurici Vilomara.

Actualment s'està tancant el projecte d'urbanització dels espais, que consisteix en diverses actuacions d'arranjament de la Plaça Font d'en Fargues. Aquest projecte està supeditat a l'adquisició dels dos solars privats que encara no són municipals (que sumen 2.500 m2), dels quals ja s'ha iniciat els expedients d'expropiació.

Actuacions previstes en el solar municipal per abril-maig:

- Arranjament de la Font
- Zona d'estada i jocs infantils
- Millores generals de la zona

Pressupost: 190.000 €





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Obres enderroc edifici Restaurant. Plaça Font d'en Fargues

Enderroc de les edificacions existents dins del solar, donat el seu estat deficient i perillós vers els vianants, i alhora evitar la possibilitat de noves ocupacions.





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Obres enderroc edifici Restaurant. Plaça Font d'en Fargues





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Adequació camins escolars Font d'en Fargues (1 de 2)

Amb la finalitat d'adequar els entorns de diferents escoles de La Font d'en Fargues, s'estan realitzant diverses actuacions de reparació de paviment i arranjanament de passos de vianants, entre d'altres, millorant la seguretat dels recorreguts dels camins escolars.

Aquestes actuacions es desenvolupen segons els recorreguts habituals de l'alumnat d'aquestes escoles, el recorregut inclou el barri de la Font d'en Fargues i colindants.

En aquests moments s'ha inaugurat el camí de Font d'en Fargues i està en curs el camí de les escoles Àngels Garriga, Arc Iris i Escola Bressol Cargol, que esta previst que s'inauguri durant aquest any





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Adequació camins escolars Font d'en Fargues (2 de 2)

Imatges
inauguració
Camí Escolar
Font d'en
Fargues
[21 de febrer
de 2015]





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Creació de zona d'estada i jocs infantils al carrer Penyal (1 de 3)

Millora general dels solars del carrer Penyal i accessos a l'IES Ferran Tallada



Estat abans de l'actuació



Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Creació de zona d'estada i jocs infantils al carrer Penyal (2 de 3)



Procés de l'actuació





Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Creació de zona d'estada i jocs infantils al carrer Penyal (3 de 3)




Estat després de l'actuació




Principals actuacions legislatura i actuacions futures

Ascensors a Davallada Gallecs.



Estat abans de l'actuació



Imatge futura de l'ascensor



02

Torn obert de paraules

B

C

N



Ajuntament
de Barcelona
Horta-Guinardó

B