

**PASSEJADA CUIDEM BCN A SARRIÀ**

**ASSISTÈNCIA: 4 (2 Dones)**

**BARRI: SARRIÀ**

**DISTRICTE: SANT GERVASI**

**DATA I HORARI: 02/05/2022 de 18:00 h a 20:00 h**

<b>ZONA:</b>	<b>COMENTARIS:</b>
<b>Carrer Major de Sarrià, davant 154</b>	Paviment en mal estat  Planxa de gas bombada.
<b>Carrer Major de Sarrià/Salvador Mundi</b>	Paviment en mal estat  Falta neteja al paviment, sempre hi ha taques encara que es baldegi. Es necessita tractament especial o canvi de paviment
<b>Part de dalt de carrer Major de Sarrià</b>	Tot el paviment en mal estat, trencat i aixecat. (Sense fotografia)
<b>Parc Joan Raventós</b>	Problemàtica amb l'ús intensiu de la zona: brutícia sobretot provocada per l'activitat de gossos (sense fotografia)
<b>Carrer Euterpe, 10-12 (tot el carrer)</b>	Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (pot ser que sigui comercial)  Problema des de la implantació del porta a porta, fa quatre anys: es deixen bosses de brossa als escocells dels arbres, sobretot als carrers de la perifèria i no del centre.
<b>Carrer Mare de Déu de Núria</b>	paviment en mal estat
<b>Carrer Canet</b>	Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (problema porta a porta)
<b>Carrer Mare de Déu de Núria/Canet</b>	Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (problema porta a porta)
<b>Placeta Can Garriga</b>	Paviment en mal estat i planxes bombades (hi ha veïnat que pinta "perill", ja que hi ha diverses planxes bombades al barri i sembla que és preocupació veïnal)  Escocells amb massa profunditat i sense arbre des de fa temps

ZONA:	COMENTARIS:
Jardins Ferrocarrils	Grafitis a la tanca de fusta Els plàstics que tanquen les plantes es desfan i cauen a l'hort
Via Augusta 319	Moltes escombraries als escocells i al voltant dels contenidors
Via Augusta	Restes de metall d'antigues pilones que són a terra i fan caure veïnes
Carrer Cardenal Sentmenat	Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (problema porta a porta)
Carrer Mañé i Flaquer, 23	Arbre inclinat
Carrer Mañé i Flaquer, 1	Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (problema porta a porta)
Major de Sarrià i Magdalena Sofia	Posar senyal horitzontal de prioritat vianants (com la de la foto)
Plaça Sant Vicenç de Sarrià	Paviment en mal estat
Carrer Cornet i Mas	Senyalitzar millor que no es pot circular per la plaça Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (problema porta a porta)
Carrer Abat Sansó/Tradició	Poca visibilitat a les cantonades (pels vianants) Senyal inclinada que resta pas Escombraries escocells. Paviment en mal estat, rellisca i fa bassals
Tradició/Plaça Romeus de Sant Medir	Cotxes giren a la dreta per sobre de la vorera
Plaça Romeus de Sant Medir	Sorra , planxa i paviment en mal estat
Plaça Josep Obiols	Punt d'acumulació habitual de bosses de brossa (problema porta a porta)
Al barri en general	Falten contenidors de vidre

PROPOSTES DE LA CIUTADANIA	
INCIDÈNCIES:	PROPOSTES:
Respecte de la protesta o incivisme amb el porta a porta	Campanya educativa. Sancionar.
Respecte del paviment del nucli antic	Renovar paviment
Respecte del procés participatiu	El mapa de la passejada l'havia de fer Districte. Fer més difusió. Fer retorn. Penjar l'informe de passejada a la web de districte. Avisar de la sessió de retorn amb prou temps.

## FOTOGRAFIES

Major de Sarrià, davant 154



**Major de Sarrià/Salvador Mundi**



**Carrer Euterpe**



**Mare de Déu de Núria**



**Carrer Canet**



Mare de Déu de Núria/Canet



**Placeta Can Garriga**



**Jardins Ferrocarrils / Via Augusta**





**Cardenal Sentmenat**



**carrer Mañé i Flaquer 23**



**Carrer Mañé i Flaquer, 1**



**Exemple senyal horitzontal**



**Plaça Sant Vicenç de Sarrià**



Carrer Cornet i Mas



### Abat Sasé/Tradició



### Plaça Romeus de Sant Medir



Plaça Josep Obiols

